

スラッシュでお困りではないですか？

そんな時は…

「FILSTAR」

産業廃棄物ゼロ

メンテナンスゼロ

ランニングコストゼロ

超遠心分離

特殊加工により、超遠心状態にしてゴミを一瞬にして分離

沈降作用

特殊加工、表面処理によりゴミを下方へとたたきつける

沈殿作用

水圧によりゴミを常時下方へ押付ける

遠心分離ブロック

旋回流を形成・遠心力による固液分離

高沈降ブロック

旋回エネルギーを維持・分離物の沈降

静沈殿ブロック

旋回流を減速・遠心力低減・分離物を沈殿

3つのブロックをコンパクトに一体化!

DRAIN VALVE

DRAIN

※IN側圧力-OUT側圧力=0.2MPa以上必要です。

差圧管理が重要な為、圧力計の設置を推奨致します。

ゴミが水圧により排出されます

お問い合わせは

industria

